


## IPNH-Колонка наклонена без глава

Стр.1 от 2



### Офис Централен:

ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект  
 Георги Ненов №31  
 1324 София, България  
 тел: +359 (2) 923 44 88  
 тел: +359 884 612 894  
 факс: +359 (2) 923 44 55

### Офис Пловдив:


Електроапаратен завод –  
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III  
 Обединител, №1-продължение,  
 ет.3, офис 48  
 4000 Пловдив, България  
 тел: +359 888 055 215  
 тел: +359 884 605 128  
[office@krasco.com](mailto:office@krasco.com)  
[www.krasco.com](http://www.krasco.com)

| КоД DxL     | D  | L1  | L2 | L   | M  | SW | t |
|-------------|----|-----|----|-----|----|----|---|
| IPNH_08x040 | 8  | 2.3 | 10 | 40  | M5 | 4  | 4 |
| IPNH_08x050 | 8  | 2.3 | 10 | 50  | M5 | 4  | 4 |
| IPNH_08x060 | 8  | 2.3 | 10 | 60  | M5 | 4  | 4 |
| IPNH_08x070 | 8  | 2.3 | 10 | 70  | M5 | 4  | 4 |
| IPNH_08x080 | 8  | 2.3 | 10 | 80  | M5 | 4  | 4 |
| IPNH_08x090 | 8  | 2.3 | 10 | 90  | M5 | 4  | 4 |
| IPNH_08x100 | 8  | 2.3 | 10 | 100 | M5 | 4  | 4 |
| IPNH_08x120 | 8  | 2.3 | 10 | 120 | M5 | 4  | 4 |
| IPNH_10x040 | 10 | 4   | 10 | 40  | M6 | 4  | 4 |
| IPNH_10x050 | 10 | 4   | 10 | 50  | M6 | 4  | 4 |
| IPNH_10x060 | 10 | 4   | 10 | 60  | M6 | 4  | 4 |
| IPNH_10x070 | 10 | 4   | 10 | 70  | M6 | 4  | 4 |
| IPNH_10x080 | 10 | 4   | 10 | 80  | M6 | 4  | 4 |
| IPNH_10x090 | 10 | 4   | 10 | 90  | M6 | 4  | 4 |
| IPNH_10x100 | 10 | 4   | 10 | 100 | M6 | 4  | 4 |
| IPNH_10x120 | 10 | 4   | 10 | 120 | M6 | 4  | 4 |
| IPNH_10x140 | 10 | 4   | 10 | 140 | M6 | 4  | 4 |
| IPNH_12x040 | 12 | 5   | 10 | 40  | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_12x050 | 12 | 5   | 10 | 50  | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_12x060 | 12 | 5   | 10 | 60  | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_12x070 | 12 | 5   | 10 | 70  | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_12x080 | 12 | 5   | 10 | 80  | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_12x090 | 12 | 5   | 10 | 90  | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_12x100 | 12 | 5   | 10 | 100 | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_12x110 | 12 | 5   | 10 | 110 | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_12x120 | 12 | 5   | 10 | 120 | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_12x140 | 12 | 5   | 10 | 140 | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_12x160 | 12 | 5   | 10 | 160 | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_12x180 | 12 | 5   | 10 | 180 | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_14x050 | 14 | 5   | 10 | 50  | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_14x060 | 14 | 5   | 10 | 60  | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_14x070 | 14 | 5   | 10 | 70  | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_14x075 | 14 | 5   | 10 | 75  | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_14x080 | 14 | 5   | 10 | 80  | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_14x090 | 14 | 5   | 10 | 90  | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_14x100 | 14 | 5   | 10 | 100 | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_14x110 | 14 | 5   | 10 | 110 | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_14x120 | 14 | 5   | 10 | 120 | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_14x140 | 14 | 5   | 10 | 140 | M6 | 5  | 5 |
| IPNH_14x160 | 14 | 5   | 10 | 160 | M6 | 5  | 5 |

| КоД DxL     | D  | L1 | L2 | L   | M   | SW | t |
|-------------|----|----|----|-----|-----|----|---|
| IPNH_14x180 | 14 | 5  | 10 | 180 | M6  | 5  | 5 |
| IPNH_14x200 | 14 | 5  | 10 | 200 | M6  | 5  | 5 |
| IPNH_15x050 | 15 | 5  | 17 | 50  | M8  | 5  | 5 |
| IPNH_15x060 | 15 | 5  | 17 | 60  | M8  | 5  | 5 |
| IPNH_15x070 | 15 | 5  | 17 | 70  | M8  | 5  | 5 |
| IPNH_15x080 | 15 | 5  | 17 | 80  | M8  | 5  | 5 |
| IPNH_15x090 | 15 | 5  | 17 | 90  | M8  | 5  | 5 |
| IPNH_16x050 | 16 | 5  | 17 | 50  | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_16x060 | 16 | 5  | 17 | 60  | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_16x070 | 16 | 5  | 17 | 70  | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_16x080 | 16 | 5  | 17 | 80  | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_16x090 | 16 | 5  | 17 | 90  | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_16x100 | 16 | 5  | 17 | 100 | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_16x110 | 16 | 5  | 17 | 110 | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_16x120 | 16 | 5  | 17 | 120 | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_16x130 | 16 | 5  | 17 | 130 | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_16x140 | 16 | 5  | 17 | 140 | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_16x160 | 16 | 5  | 17 | 160 | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_16x180 | 16 | 5  | 17 | 180 | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_16x200 | 16 | 5  | 17 | 200 | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_16x220 | 16 | 5  | 17 | 220 | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_16x240 | 16 | 5  | 17 | 240 | M8  | 5  | 6 |
| IPNH_18x060 | 18 | 7  | 17 | 60  | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x070 | 18 | 7  | 17 | 70  | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x080 | 18 | 7  | 17 | 80  | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x090 | 18 | 7  | 17 | 90  | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x100 | 18 | 7  | 17 | 100 | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x110 | 18 | 7  | 17 | 110 | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x120 | 18 | 7  | 17 | 120 | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x125 | 18 | 7  | 17 | 125 | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x140 | 18 | 7  | 17 | 140 | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x150 | 18 | 7  | 17 | 150 | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x160 | 18 | 7  | 17 | 160 | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x170 | 18 | 7  | 17 | 170 | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x180 | 18 | 7  | 17 | 180 | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x200 | 18 | 7  | 17 | 200 | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x220 | 18 | 7  | 17 | 220 | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x240 | 18 | 7  | 17 | 240 | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_18x260 | 18 | 7  | 17 | 260 | M8  | 6  | 6 |
| IPNH_20x110 | 20 | 7  | 17 | 110 | M10 | 6  | 6 |

**IPNH-Колонка наклонена без глава**

Стр.2 от 2



**Офис Централен:**

ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект  
 Георги Ненов №31  
 1324 София, България  
 тел: +359 (2) 923 44 88  
 тел: +359 884 612 894  
 факс: +359 (2) 923 44 55

**Офис Пловдив:**

Електроапаратурен завод –  
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III  
 Обединител, №1-продължение,  
 ет.3, офис 48  
 4000 Пловдив, България  
 тел: +359 888 055 215  
 тел: +359 884 605 128  
[office@krasco.com](mailto:office@krasco.com)  
[www.krasco.com](http://www.krasco.com)

| КоД DxL     | D  | L1 | L2 | L   | M   | SW | t  |
|-------------|----|----|----|-----|-----|----|----|
| IPNH_20x260 | 20 | 7  | 17 | 260 | M10 | 6  | 6  |
| IPNH_20x280 | 20 | 7  | 17 | 280 | M10 | 6  | 6  |
| IPNH_22x260 | 22 | 7  | 20 | 260 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_24x190 | 24 | 7  | 25 | 190 | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_24x260 | 24 | 7  | 25 | 260 | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_24x280 | 24 | 7  | 25 | 280 | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_30x180 | 30 | 7  | 30 | 180 | M16 | 10 | 10 |
| IPNH_30x220 | 30 | 7  | 30 | 220 | M16 | 10 | 10 |
| IPNH_30x260 | 30 | 7  | 30 | 260 | M16 | 10 | 10 |
| IPNH_20x060 | 20 | 7  | 20 | 60  | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x070 | 20 | 7  | 20 | 70  | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x080 | 20 | 7  | 20 | 80  | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x090 | 20 | 7  | 20 | 90  | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x100 | 20 | 7  | 20 | 100 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x120 | 20 | 7  | 20 | 120 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x125 | 20 | 7  | 20 | 125 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x140 | 20 | 7  | 20 | 140 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x150 | 20 | 7  | 20 | 150 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x160 | 20 | 7  | 20 | 160 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x170 | 20 | 7  | 20 | 170 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x180 | 20 | 7  | 20 | 180 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x190 | 20 | 7  | 20 | 190 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x200 | 20 | 7  | 20 | 200 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x210 | 20 | 7  | 20 | 210 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x220 | 20 | 7  | 20 | 220 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_20x240 | 20 | 7  | 20 | 240 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_22x060 | 22 | 7  | 20 | 60  | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_22x070 | 22 | 7  | 20 | 70  | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_22x080 | 22 | 7  | 20 | 80  | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_22x090 | 22 | 7  | 20 | 90  | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_22x100 | 22 | 7  | 20 | 100 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_22x120 | 22 | 7  | 20 | 120 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_22x140 | 22 | 7  | 20 | 140 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_22x160 | 22 | 7  | 20 | 160 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_22x180 | 22 | 7  | 20 | 180 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_22x200 | 22 | 7  | 20 | 200 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_22x220 | 22 | 7  | 20 | 220 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_22x240 | 22 | 7  | 20 | 240 | M10 | 8  | 8  |
| IPNH_24x060 | 24 | 7  | 20 | 60  | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_24x070 | 24 | 7  | 20 | 70  | M12 | 8  | 8  |

| КоД DxL      | D  | L1 | L2 | L   | M   | SW | t  |
|--------------|----|----|----|-----|-----|----|----|
| IPNH_24x080  | 24 | 7  | 20 | 80  | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_24x090  | 24 | 7  | 20 | 90  | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_24x100  | 24 | 7  | 20 | 100 | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_24x120  | 24 | 7  | 20 | 120 | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_24x140  | 24 | 7  | 20 | 140 | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_24x145  | 24 | 7  | 20 | 145 | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_24x160  | 24 | 7  | 20 | 160 | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_24x180  | 24 | 7  | 20 | 180 | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_24x200  | 24 | 7  | 20 | 200 | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_24x220  | 24 | 7  | 20 | 220 | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_24x240  | 24 | 7  | 20 | 240 | M12 | 8  | 8  |
| IPNH_30x080  | 30 | 7  | 20 | 80  | M16 | 10 | 10 |
| IPNH_30x090  | 30 | 7  | 20 | 90  | M16 | 10 | 10 |
| IPNH_30x100  | 30 | 7  | 20 | 100 | M16 | 10 | 10 |
| IPNH_30x120  | 30 | 7  | 20 | 120 | M16 | 10 | 10 |
| IPNH_30x140  | 30 | 7  | 20 | 140 | M16 | 10 | 10 |
| IPNH_30x240^ | 30 | 7  | 20 | 240 | M16 | 10 | 10 |
| IPNH_32x080  | 32 | 7  | 20 | 80  | M16 | 10 | 10 |
| IPNH_32x090  | 32 | 7  | 20 | 90  | M16 | 10 | 10 |
| IPNH_32x100  | 32 | 7  | 20 | 100 | M16 | 10 | 10 |
| IPNH_32x120  | 32 | 7  | 20 | 120 | M16 | 10 | 10 |
| IPNH_32x140  | 32 | 7  | 20 | 140 | M16 | 10 | 10 |